


Привод тяг для многопозиционного запираения

АССОРТИМЕНТ 1000

Пример с тремя поворотными замками

Пример с одним замком и двумя опорными втулками



напр. приварной болт DIN 32501 5x6-M3 в поставку не входит

Соединительная ось

Опорная втулка

напр. болт M3x6 В поставку не входит

Болт со стопорными зубцами M6x10

Тяговой привод